A05 Alarme

O alarme A05 surge nos fogões a pellets MCZ quando o conduto de fumos está obstruído ou quando a porta do aparelho está aberta. É acionado pelo pressostato que mede a diferença de pressão no conduto de fumos.

Resolução

1. Verifique se o conduto de evacuação dos fumos não está entupido e se o fogão não está sujo nem obstruído com resíduos de combustão
2. Verifique o estado da junta da porta do fogão para verificar se esta é estanque. Coloque uma folha de papel sobre a junta ao fechar a porta. Se esta deslizar sem resistência depois de a porta estar fechada, a junta deve ser substituída
3. Verifique se o pressostato não está obstruído (encontra-se no fogão; pode ser um pequeno tubo de silicone transparente ligado a uma pequena peça arredondada, ou então um sensor montado diretamente no tubo de entrada de ar; fixado por 2 parafusos; é necessário limpá-lo bem do pó e voltar a colocá-lo no lugar).
4. Desative o alarme no painel de comando, colocando o botão ON-Remote-OFF do seu aparelho na posição «OFF» durante cerca de dez segundos
5. Aguarde até que o ecrã exiba «OFF» e volte a colocar o seletor na posição «Remote»
6. Limpe o aparelho: esvazie as cinzas, limpe o braseiro e aspire
7. Assim que a indicação «OFF» aparecer no comando à distância, pode reiniciar o fogão

Se estas verificações não forem suficientes, será necessária a intervenção de um técnico.