

Der Alarm A18 bei MCZ-Pelletöfen hat je nach Gerätetyp eine unterschiedliche Bedeutung :

## Auflösung

Für einen luftbetriebenen Kaminofen

Er kann auf zwei Dinge hinweisen:

1. Es gibt einen zu großen Luftdurchlass: Kontrollieren Sie die Dichtung des Pelletbehälters an der Oberseite des Geräts. Wenn sie in schlechtem Zustand oder gerissen ist, muss sie ausgetauscht werden.
2. Elektronisches Problem: Um es genau zu diagnostizieren, ist der Eingriff eines Technikers erforderlich.

Für einen wasserbetriebenen Kaminofen

Überprüfen Sie den Wassertempersensord und stellen Sie ihn ggf. neu ein. Dies kann auch auf einen fehlenden oder unter 0,2 bar fallenden Wasserdruck zurückzuführen sein.