

# A19 Alarm

Der Alarm A19 erscheint bei MCZ-Pelletöfen, wenn es ein Problem mit dem Wassertempersensor gibt. Dieser muss überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Bei diesem Alarm ist oft ein Techniker erforderlich.