

# Begrenzer / Überhitzter Ofen - E00020000.10 / E00020000.08



Der Alarm E00020000.10 / E00020000.08 erscheint bei Rika-Pelletöfen, wenn es aufgrund unzureichender Konvektion zu einem übermäßigen Wärmestau im Inneren des Geräts kommt.

## Auflösung

1. Lassen Sie den Kaminofen abkühlen.
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
3. Überprüfen Sie, ob alle Konvektions- und Luftöffnungen frei sind.

Je nach Modell :

1. Überprüfen Sie die Funktion des Konvektionsgebläses im Kontrollmodus.
2. Im Menü, EINSTELLUNGEN -> GEBLÄSE. VON MULTIAIR, stellen Sie den Grad und die Leistung des Gebläses auf AUTO ein.
3. Entriegeln/drücken Sie den Knopf des Sicherheitsthermostats auf der Rückseite des Kaminofens.