

Ausfall des Abgasventilators - E08000.10 / E08000.08



Der Alarm E08000.10 / E08000.08 erscheint bei Rika-Pelletöfen, wenn die festgelegte Drehzahl des Rauchgasgebläses nicht erreicht wird (Anzahl der Umdrehungen pro Minute).

Auflösung

Quittieren Sie die Fehlermeldung und versuchen Sie, den Kaminofen neu zu starten.

Wenn dies nicht funktioniert, ist eine Überprüfung des Geräts erforderlich. Es ist möglich, dass ein Fremdkörper die korrekte Funktion der Komponente blockiert.