

Lüftungsklappen Kommunikation - E1000.10



Der Alarm E1000.10 tritt bei Rika-Pelletöfen auf, wenn die Kommunikation zwischen den Lüftungsklappen und der Hauptplatine unterbrochen wird.

Auflösung

1. Lassen Sie den Kaminofen abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr für mindestens 10 Sekunden.
3. Stellen Sie die Stromzufuhr wieder her.
4. Bei erneutem Auftreten des Fehlers ist der Eingriff eines Technikers erforderlich. Der Fehler Kommunikationsstörung kann auch durch einen Kabelbruch oder einen Kurzschluss verursacht werden