

# Ausfall des Motors der Lüftungsklappen - E1000.04



Der Alarm E1000.04 tritt bei Rika-Pelletöfen auf, wenn sich die Lüftungsklappen nicht in der richtigen Position befinden.

## Auflösung

1. Quittieren Sie die Fehlermeldung.
2. Schalten Sie den Strom ab, stecken Sie den Steckschlüssel mit Griff ein und öffnen Sie die Lüftungsklappen vollständig und schließen Sie sie manuell wieder.
3. Strom wieder einschalten