

Kommunikationsfehler des horizontalen Motors - E0800.10



Der Alarm E0800.10 tritt bei Rika-Pelletöfen auf, wenn die Kommunikation zwischen dem Horizontalmotor und der Hauptplatine unterbrochen ist.

Auflösung

1. Lassen Sie den Kaminofen abkühlen und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr für mindestens 10 Sekunden.
3. Schalten Sie die Stromzufuhr wieder ein.
4. Wenn der Fehler erneut auftritt, ist ein Techniker erforderlich.