

Ofentemperaturfühler – Kabelbruch – E0100.02



Der Alarm E0100.02 im Zusammenhang mit dem Ofentemperaturfühler wird angezeigt, wenn die Verbindung zu diesem Fühler unterbrochen ist.

Der Garbetrieb ist nicht mehr möglich. Der Einsatz eines Technikers ist erforderlich.