

Limitador / Estufa sobrecalentada - E00020000.10 / E00020000.08



La alarma E00020000.10 / E00020000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando hay una acumulación excesiva de calor en el interior del aparato debido a una convección insuficiente.

Resolución

1. Deje que la estufa se enfríe
2. Desconecte la fuente de alimentación
3. Compruebe que todas las aberturas de convección y de aire están libres

Según el modelo:

1. Compruebe el funcionamiento del ventilador de convección en modo de control
2. En el menú, AJUSTES -> VENTILACIÓN MULTIAIRE. En el menú, AJUSTES -> VENTILADOR MULTIAIR, ajuste el grado y la potencia del ventilador a AUTO
3. Desbloquear/presionar el botón del termostato de seguridad en la parte trasera de la estufa