

Fallo del ventilador de gases de combustión - E08000.10 / E08000.08



La alarma E08000.10 / E08000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando no se alcanza la velocidad ajustada del ventilador de gases de combustión (número de revoluciones por minuto).

Resolución

Reconozca el mensaje de error e intente reiniciar la estufa

Si esto no funciona, hay que revisar el aparato. Es posible que un cuerpo extraño esté bloqueando el correcto funcionamiento del componente.