

# Fallo del ventilador de gases de combustión - E08000.10 / E08000.08



La alarma E08000.10 / E08000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando no se alcanza la velocidad ajustada del ventilador de gases de combustión (número de revoluciones por minuto).

## Resolución

Reconozca el mensaje de error e intente reiniciar la estufa

Si esto no funciona, hay que revisar el aparato. Es posible que un cuerpo extraño esté bloqueando el correcto funcionamiento del componente.