

# Fallo del motor de las aletas de ventilación - E1000.04



La alarma E1000.04 aparece en las estufas de pellets Rika cuando las compuertas de ventilación no están en la posición correcta.

## Resolución

1. Reconocer el mensaje de error
2. Desconecte la alimentación eléctrica, introduzca la llave de vaso con mango y abra completamente las trampillas de ventilación y ciérrelas manualmente
3. Vuelva a conectar la alimentación