

Sonda de temperatura de llama con cortocircuito - E0100.08



La alarma E0100.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se detecta un cortocircuito en el sensor de temperatura de la llama.

Ya no es posible seguir utilizando la estufa. Ponte en contacto con el servicio técnico.