



El código de error E0008.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando falla el proceso de encendido.

Solución

1. Confirme el mensaje de error
2. Vacíe y limpie la cámara de combustión y, a continuación, aspire el tubo de encendido
3. Compruebe que la cámara de combustión esté correctamente colocada
4. Compruebe que quede pellets en el depósito. Utiliza únicamente pellets con certificación ENplus A1
5. Compruebe la entrada de aire fresco y aspire la boquilla de aspiración si está obstruida

Si vuelve a aparecer el error, será necesaria la intervención de un técnico.