

Pressostat pas assez de dépression - E4000.02



L'alarme E4000.02 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la différence de pression entre la pièce d'installation et la chambre de combustion n'est pas suffisante pour un nouveau fonctionnement.

Résolution

Vérifiez l'étanchéité du poêle (porte du foyer, clapet de nettoyage), les perturbations dans la pièce d'installation (hotte aspirante en fonctionnement, fenêtres fermées,..) et/ou le tirage de la cheminée.

S'il n'est pas possible d'acquiescer le message d'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.