

Capteur de pression dépassement de temps - E2000.01



L'alarme E2000.01 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la différence de pression nécessaire n'a pas été atteinte dans le délai prévu.

Résolution

1. Vérifiez que la porte du foyer et le clapet de nettoyage sont bien fermés
2. Évitez les perturbations dans la pièce (hotte en marche, fenêtres fermées qui créent une dépression)
3. Contrôlez le tirage de la cheminée
4. Acquitez ensuite le message d'erreur

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.