

# Avaria al motore dei flap di ventilazione - E1000.04



L'allarme E1000.04 compare sulle stufe a pellet Rika quando le serrande di ventilazione non sono nella posizione corretta.

## Risoluzione

1. Riconoscere il messaggio di errore
2. Spegnerne l'alimentazione, inserire la chiave a bussola con impugnatura, aprire completamente le alette di ventilazione e chiuderle manualmente.
3. Riaccendere l'alimentazione