

# Ventilatiekleppen communicatie - E1000.10



Het alarm E1000.10 verschijnt op de Rika pelletkachels wanneer de communicatie tussen de luchtkleppen en de hoofdprint wordt onderbroken.

## Resolutie

1. Laat de kachel afkoelen en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Onderbreek de stroomtoevoer gedurende minstens 10 seconden
3. Herstel de stroomvoorziening
4. Als de fout opnieuw optreedt, moet een technicus worden ingeschakeld. De fout "Communicatiestoring" kan ook worden veroorzaakt door een kabelbreuk of kortsluiting.