

# Niet-gekalibreerde vlamtemperatuursensor - E0100.10



De foutmelding E0100.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de kalibratiewaarde van de vlamtemperatuursensor niet meer geldig is.

## Oplossing

1. Volg de instructies op het scherm om de kalibratie te herstellen

Mocht de fout opnieuw optreden, dan is de tussenkomst van een technicus vereist.