

A09 Alarme

O alarme A09 aparece nos fogões de peletização MCZ quando há uma falha no sensor de temperatura dos gases de combustão. O sensor deve ser substituído.

Este alarme requer frequentemente a intervenção de um técnico.