

Limitador / Fogão sobreaquecido - E00020000.10 / E00020000.08



O alarme E00020000.10 / E00020000.08 aparece nos fogões de peletização Rika quando há uma acumulação excessiva de calor no interior do aparelho devido a uma convecção insuficiente.

Resolução

1. Permitir que o fogão arrefeça
2. Desligar a fonte de alimentação
3. Verificar se todas as convecção e aberturas de ar estão desobstruídas

Consoante o modelo:

1. Verificar o funcionamento do ventilador de convecção em modo de controlo
2. No menu, SETTINGS -> MULTIAIR VENT. No menu, SETTINGS -> MULTIAIR FAN, defina o grau e a potência do ventilador para AUTO
3. Desbloquear/apertar o botão do termostato de segurança na parte de trás do fogão