

Pressostato insuficiente de vácuo - E4000.02



O alarme E4000.02 aparece nos fogões de peletização Rika quando a diferença de pressão entre a sala de instalação e a câmara de combustão não é suficiente para uma nova operação.

Resolução

Verificar o fogão quanto a fugas (porta da caixa de incêndio, tampa de limpeza), perturbações na sala de instalação (exaustor em funcionamento, janelas fechadas, etc.) e/ou a chaminé de calado.

Se a mensagem de erro não puder ser apagada, deve ser chamado um técnico.