

# Amortecedores de ventilação de comunicação - E1000.10



O alarme E1000.10 aparece nos fogões de peletes Rika quando a comunicação entre os amortecedores de ar e a placa principal é interrompida.

## Resolução

1. Permitir que o fogão arrefeça e desligue a fonte de alimentação
2. Interromper o fornecimento de energia durante pelo menos 10 segundos
3. Restaurar o fornecimento de energia
4. Se o erro ocorrer novamente, um técnico deve ser chamado. O erro "falha de comunicação" também pode ser causado por uma interrupção de cabo ou curto-circuito