

Falha do motor das tampas de ventilação - E1000.04



O alarme E1000.04 aparece nos fogões de peletização Rika quando os amortecedores de ventilação não se encontram na posição correcta.

Resolução

1. Reconhecer a mensagem de erro
2. Desligar a fonte de alimentação, inserir a chave de tomada com pega e abrir completamente as tampas de ventilação e fechá-las manualmente
3. Ligar novamente a energia