

# Falha de comunicação do motor horizontal - E0800.10



O alarme E0800.10 aparece nos fogões de peletes Rika quando a comunicação entre o motor horizontal e a placa principal é interrompida.

## Resolução

1. Permitir que o fogão arrefeça e desligue a fonte de alimentação
2. Interromper o fornecimento de energia durante pelo menos 10 segundos
3. Restaurar o fornecimento de energia
4. Se o erro ocorrer novamente, um técnico deve ser chamado