

Sensor de pressão em curto-circuito - E2000.08



O alarme E2000.08 surge nos fogões a pellets Rika quando é detetado um curto-circuito no sensor de pressão (sistema DAR).

O funcionamento deixa de ser possível. Contacte o serviço pós-venda para que o sensor e a sua cablagem sejam verificados.