

Sonda de temperatura da chama em curto-circuito - E0100.08



O código de erro E0100.08 aparece nos fogões a pellets Rika quando é detetado um curto-circuito na sonda de temperatura da chama.

O funcionamento já não é possível. Contacte o serviço pós-venda.