

Sonda de temperatura da chama - rutura do cabo - E0100.02



O alarme E0100.02 aparece nos fogões a pellets Rika quando a ligação com a sonda de temperatura da chama é interrompida.

O funcionamento deixa de ser possível. É necessária a intervenção de um técnico.