Alarm AL 01

Der Alarm AL 01 - BLACK OUT erscheint bei KLOVER-Pelletöfen, wenn die Verbindung zum Stromnetz für mehr als 30 Sekunden unterbrochen wurde.

Dies kann auch darauf hindeuten, dass der Stecker des Geräts entfernt wurde oder nicht richtig hinter dem Ofen sitzt (durch die Vibrationen des Geräts kann er sich etwas lösen und einen schlechten Kontakt herstellen).

Lösung

1. Entfernen Sie den Stecker, der in das Gerät passt (nicht den, der in der Haushaltssteckdose steckt, sondern den, der in das Gerät passt).
2. Stecken Sie den Stecker wieder ein und achten Sie darauf, dass er richtig in der Steckdose sitzt.
3. Halten Sie den data-toggle=tooltip data-placement=top data-html=true>Zündknopf auf der Fernbedienung gedrückt, bis der Text Endreinigung erscheint.
4. Warten Sie etwa 10 Minuten, bis der Kaminofen seinen Reinigungszyklus beendet hat.
5. Sobald auf der Fernbedienung der Schriftzug Aus erscheint, können Sie den Kaminofen neu starten.