Alarm AL 02

Der Alarm AL 02 - TEMP. RAUCHGAS erscheint bei KLOVER-Pelletöfen, wenn es ein Problem mit dem Rauchgastemperatursensor gibt. Entweder ist sie defekt oder sie ist nicht angeschlossen.

Bei diesem Alarm ist oft ein Techniker erforderlich.

Gedruckt am 2026-11-09 17:21:33 / Zuletzt aktualisiert am 2022-05-21 13:37:51