Alarm AL 03

Der Alarm AL 03 - REG. CODEUR tritt bei KLOVER-Pelletöfen auf, wenn der Rauchgasventilator nicht mit der geforderten Geschwindigkeit läuft.

Bei diesem Alarm ist häufig ein Eingriff durch einen Techniker erforderlich.