Alarm AL 04

Der Alarm AL 04 - NO ENCODER tritt bei KLOVER-Pelletöfen auf, wenn sich der Rauchgasventilator nicht mit der vom Tachometer abgelesenen Geschwindigkeit dreht.

In der Regel handelt es sich um einen Fremdkörper, der die Drehung des Propellers des Rauchgasventilators blockiert (Ruß, Tier, ...). Wenn der Schornstein vor kurzem nicht gefegt wurde, ist es angebracht, den Schornsteinfeger zu bitten, vorbeizukommen, um nachzusehen, was los ist.

Oft ist es möglich, auf relativ einfache Weise an den Rauchgasventilator zu gelangen. Bei Kaminöfen befindet sich vorne unter dem Aschenbecher eine mit zwei Schrauben verschlossene Klappe, die geöffnet werden kann, um den Inhalt des Ventilators abzusaugen.

Wenn dies nicht erfolgreich ist, kann es sein, dass der Ventilator oder das Tachometer defekt sind.