Lüftungsklappen Kommunikation - E1000.10



Der Alarm E1000.10 wird bei Rika-Pelletöfen angezeigt, wenn die Kommunikation zwischen den Lüftungsklappen und der Hauptplatine unterbrochen ist.

Behebung

1. Lassen Sie den Ofen abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden
3. Schließen Sie den Ofen wieder an und warten Sie, bis er neu startet

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich. Auch ein Kabelbruch oder ein Kurzschluss kann die Ursache sein.