Drucksensor mit Kabelbrucherkennung – E2000.02



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E2000.02, wenn die Verbindung zum Drucksensor unterbrochen ist.

Der Betrieb ist nicht mehr möglich. Der Einsatz eines Technikers ist erforderlich.