Kurzschluss am Ofentemperaturfühler – E0100.08



Der Alarm E0100.08 im Zusammenhang mit dem Ofentemperaturfühler wird bei Rika-Öfen mit Kochfunktion angezeigt, wenn an diesem Fühler ein Kurzschluss festgestellt wird.

Der Kochmodus ist nicht mehr verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Die Pelletheizung kann je nach Modell weiterhin genutzt werden.

Gedruckt am 2026-11-14 01:41:24 / Zuletzt aktualisiert am 2026-10-01 21:21:37