# Leerer Pelletbehälter – E0001.02



Bei Rika-Pelletöfen erscheint die Fehlermeldung E0001.02, wenn nicht mehr genügend Pellets im Vorratsbehälter vorhanden sind.

## Behebung

1. Füllen Sie den Vorratsbehälter mit hochwertigen Pellets (ENplus A1) auf.
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Der nächste Zündvorgang kann länger dauern: Die Zuführschnecke muss sich zunächst wieder füllen.