# Fallo del ventilador de gases de combustión - E08000.10 / E08000.08



La alarma E08000.10 / E08000.08 aparece en las estufas de pellets Rika cuando no se alcanza la velocidad de rotación establecida para el ventilador de humos (número de revoluciones por minuto).

## Solución

Ignora el mensaje de error e intenta reiniciar la estufa

Si esto no funciona, es necesario revisar el aparato. Es posible que un cuerpo extraño esté impidiendo el correcto funcionamiento del componente.