El presostato no tiene suficiente vacío - E4000.02



La alarma E4000.02 aparece en las estufas de pellets Rika cuando la diferencia de presión entre la estancia donde está instalada la estufa y la cámara de combustión no es suficiente para que vuelva a funcionar.

Solución

Comprueba la estanqueidad de la estufa (puerta del hogar, compuerta de limpieza), las perturbaciones en la estancia donde está instalada (campana extractora en funcionamiento, ventanas cerradas, etc.) y/o el tiro de la chimenea.

Si no es posible borrar el mensaje de error, es necesaria la intervención de un técnico.