Sensor de presión sin calibrar - E2000.10



La alarma E2000.10 (sistema DAR) aparece en las estufas de pellets Rika cuando el valor de calibración del sensor de presión ya no es válido.

Solución

1. Sigue al pie de la letra las instrucciones que aparecen en pantalla para restablecer la calibración
2. No cierres la puerta hasta que haya finalizado el ajuste: el sensor se calibra con la puerta abierta

Si el mensaje persiste o si el error vuelve a aparecer, será necesaria la intervención de un técnico.