Fallo de comunicación del motor horizontal - E0800.10

La alarma E0800.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la comunicación entre el motor horizontal y la placa base.

Resolución

1. Deje que la estufa se enfríe y desenchufe la fuente de alimentación
2. Interrumpir la alimentación durante al menos 10 segundos
3. Restablecer el suministro de energía
4. Si el error se repite, hay que llamar a un técnico