Válvula antirretorno de llamas/humos abierta - E0200.10



La alarma E0200.10 aparece en algunas estufas Rika (Induo / Induo II) cuando la válvula antirretorno de llamas y/o humos no está en posición de calefacción.

Solución

1. Coloca la válvula antirretorno de llamas y/o humos en la posición de calefacción
2. Confirme el mensaje de error

Si el error vuelve a aparecer, es necesaria la intervención de un técnico.