Rejilla basculante por tiempo agotado - E0080.01



La alarma E0080.01 aparece en las estufas de pellets Rika cuando la rejilla basculante no consigue completar su movimiento en el tiempo establecido.

Solución

1. Comprueba que no haya residuos ni objetos que bloqueen la rejilla alrededor de la cámara de combustión
2. Confirme el mensaje de error

Si el error vuelve a aparecer, es necesaria la intervención de un técnico.