Capteur de pression rupture de câble - E2000.02



L'alarme E2000.02 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la connexion avec le capteur de pression est interrompue.

Le fonctionnement n'est plus possible. L'intervention d'un technicien est nécessaire.