Guasto al ventilatore dei fumi - E08000.10 / E08000.08

L'allarme E08000.10 / E08000.08 compare sulle stufe a pellet Rika quando non viene raggiunta la velocità impostata del ventilatore dei fumi (numero di giri al minuto).

Risoluzione

Riconoscere il messaggio di errore e provare a riavviare la stufa.

Se non funziona, è necessario controllare l'apparecchio. È possibile che un corpo estraneo blocchi il corretto funzionamento del componente.