Sensore di pressione con timer di timeout - E2000.01



Sulle stufe a pellet Rika compare l'allarme E2000.01 quando la differenza di pressione richiesta non è stata raggiunta entro il tempo previsto.

Risoluzione

1. Verificare che la porta del focolare e lo sportello di pulizia siano ben chiusi
2. Evitare fattori di disturbo nell'ambiente (cappa in funzione, finestre chiuse che creano una depressione)
3. Controllare il tiraggio del camino
4. Quindi azzerare il messaggio di errore

Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico.