Sonda di temperatura della fiamma non calibrata - E0100.10



L'allarme E0100.10 compare sulle stufe a pellet Rika quando il valore di calibrazione della sonda di temperatura della fiamma non è più valido.

Risoluzione

1. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ripristinare la calibrazione

Se l'errore dovesse ripresentarsi, è necessario l'intervento di un tecnico.