Druksensor kortsluiting - E2000.08



De foutmelding E2000.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer er een kortsluiting wordt gedetecteerd op de druksensor (DAR-systeem).

Het apparaat kan niet meer worden gebruikt. Neem contact op met uw klantenservice voor een controle van de sensor en de bedrading.