Druksensor - tijdoverschrijding - E2000.01



De foutcode E2000.01 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer het vereiste drukverschil niet binnen de gestelde tijd is bereikt.

Oplossing

1. Controleer of de deur van de haard en de reinigingsklep goed gesloten zijn
2. Vermijd verstoringen in de ruimte (werkende afzuigkap, gesloten ramen die een onderdruk veroorzaken)
3. Controleer de trek in de schoorsteen
4. Bevestig vervolgens de foutmelding

Als de foutmelding opnieuw verschijnt, is de tussenkomst van een technicus nodig.

Gedrukt op 2026-11-14 01:41:33 / Laatst bijgewerkt op 2026-10-01 21:21:37