Niet-gekalibreerde vlamtemperatuursensor - E0100.10



De foutmelding E0100.10 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer de kalibratiewaarde van de vlamtemperatuursensor niet meer geldig is.

Oplossing

1. Volg de instructies op het scherm om de kalibratie te herstellen

Mocht de fout opnieuw optreden, dan is de tussenkomst van een technicus vereist.